

Quickstart Guide

Meade® Polaris™ Refracting Telescopes with 5x24 Optical Finder

STEP 1 Download the instruction manual or AutoStar Suite Software by scanning the QR code or navigating to:



<https://www.meade.com/polaris-support-resources/>

STEP 2 Open tripod



Extend legs



STEP 3

STEP 4 Attach accessory tray



STEP 5 Attach mount



Install latitude screw

STEP 6



Adjust latitude to observing latitude

STEP 7 Thread in counterweight shaft




Slide on counterweight & secure

STEP 8



Connect both slow-motion cables

STEP 9



STEP 10 Attach optical tube



Attach diagonal

STEP 11



Connect 5x24 finder

STEP 12



Insert 26mm eyepiece

STEP 13




STEP 14

Remove front cover



Focus and observe!

STEP 15



Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.

Español

1. Descargue el manual de instrucciones o el software AutoStar Suite escaneando el código QR o navegando a:

<https://www.meade.com/polaris-support-resources/>

2. Trípode abierto
3. Extienda las patas del trípode
4. Coloque la bandeja de accesorios
5. Coloque el soporte
6. Instale el tornillo de latitud
7. Enrosque el eje del contrapeso.
8. Deslice el contrapeso y asegúrelo.
9. Conecte ambos cables de cámara lenta
10. Coloque el tubo óptico
11. Adjuntar diagonal
12. Adjuntar buscador óptico 5x24
13. Inserte el ocular de 26 mm
14. Retire la cubierta frontal
15. ¡Concéntrate y observa!

Mirar al Sol o cerca de él provocará daños irreversibles a sus ojos. No apunte este telescopio a ni cerca del Sol. No mire por el telescopio mientras se mueve.



Русский

1. Загрузите руководство по эксплуатации или программное обеспечение AutoStar Suite, отсканировав QR-код или перейдя по адресу:

<https://www.meade.com/polaris-support-resources/>

2. Открытый штатив.
3. Вытяните ножки штатива.
4. Присоедините лоток для аксессуаров.
5. Прикрепите крепление
6. Установите винт широты.
7. Вкрутите вал противовеса.
8. Установите противовес и закрепите.
9. Подключите оба кабеля замедленного воспроизведения.
10. Присоедините оптическую трубку.
11. Прикрепите диагональ
12. Прикрепите оптический искатель 5x24.
13. Вставьте окуляр 26 мм.
14. Снимите переднюю крышку.
15. Сосредоточьтесь и наблюдайте!

Направление телескопа прямо на Солнце или на объекты рядом с ним может нанести непоправимый вред вашим глазам. Не направляйте этот телескоп на Солнце или на объекты рядом с ним. Не смотрите в телескоп, пока он движется.



Meade Instruments Warranty

The Meade Instruments Statement of Limited Warranty is published at: www.meade.com/supports/warranty/

A printed copy of the Meade Statement of Limited Warranty will be made available by Meade upon written request. See below for Meade contact information.

Warranty Claim

Meade Instruments

89 Hangar Way

Watsonville, CA 95076 U.S.A • +1 (800) 626-3233

customerservice@meade.com • SUBJECT: Warranty Claim



SCAN ME

SCAN ME



Deutsch

1. Laden Sie die Bedienungsanleitung oder die AutoStar Suite-Software herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder zu:

<https://www.meade.com/polaris-support-resources/> navigieren.

2. Stativ öffnen
3. Stativbeine ausfahren
4. Zubehörfach anbringen
5. Halterung anbringen
6. Breitengradschraube installieren
7. Gewinde in Gegengewichtswelle
8. Gegengewicht aufschieben und sichern
9. Verbinden Sie beide Zeitlupenkabel
10. Optischen Tubus anbringen
11. Diagonale befestigen
12. Bringen Sie den optischen 5x24-Sucher an
13. 26-mm-Okular einsetzen
14. Frontabdeckung entfernen
15. Fokussieren und beobachten!



Das Schauen in oder in die Nähe der Sonne führt zu irreversiblen Augenschäden. Richten Sie dieses Teleskop daher nicht in oder in die Nähe der Sonne. Schauen Sie während der Schwenkbewegung nicht durch das Teleskop.

Français

1. Téléchargez le manuel d'instructions ou le logiciel AutoStar Suite en scannant le code QR ou en accédant à :

<https://www.meade.com/polaris-support-resources/>

2. trépied ouvert
3. Étendre les pieds du trépied
4. Fixez le plateau d'accessoires
5. Fixez le support
6. Installez la vis de latitude
7. Filetage dans l'arbre du contrepois
8. Glissez le contrepois et fixez-le
9. Connectez les deux câbles de ralenti
10. Fixez le tube optique
11. Attachez la diagonale
12. Fixez le viseur optique 5x24
13. Insérez l'oculaire de 26 mm
14. Retirez le capot avant
15. Concentrez-vous et observez !



Observer à proximité ou directement vers le soleil causera des lésions oculaires immédiates et irréversibles. Ne pas pointer le télescope directement vers ou à proximité du soleil. Ne pas observer dans le télescope sur sa course.

© 2022 Meade Instruments
Rev 1B 6/2022

Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.